




Am 25. Juli 2008 im Zug (Schweiz) entzündet sich eine Batterie beim Laden im Wintergarten des Kunden, der gerade seinen Mittagsschlaf hielt. Dank der Nachbarn die den Brand schnell entdeckten kam es nicht zu schlimmerem!



4 Ladegeräte der Firma HighPower aus Kunshan, alle mit dem selben Gehäuse und dem selben XLR Stecker aber mit unterschiedlichen Spannungen un Pinbelegungen!



Ein Lithium Batteriepack mit E-One Moli Zellen hat sich beim Laden entzündet. Der Kunde hatte mehrere Batterien am Ladeplatz, nebenan NiMhd Packs mit einem ähnlichen Ladegerät!



Die Batterien befinden sich noch bei der Staatsanwaltschaft zur genaueren Untersuchung. Der Kunde ist ein Beispiel für den Fall, das es vorkommt, dass mehrere Ladegeräte mit einem XLR Stecker nebeneinander verwendet werden. Der Kunde war sich der Inkompatibilität bewusst, und hat die Ladegeräte entsprechend beschriftet.

Der deutsche Lieferant hat nach Informationen des Autors kein UN-T Test Zertifikat für das Pack!

